




# CONGELADOR TAPA DE CRISTAL

Explosionado **CHC-110CR**

REV 08/19

## Diagrama





# CONGELADOR TAPA DE CRISTAL

Explosionado **CHC-110CR**

REV 08/19

## Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Cuerpo	
2	Limitador de contenido	
3	Tapa de cristal superior	CRCHC1T0033
4	Tapa de cristal inferior	CRCHC1T0033
5	Llave	
6	Canastilla	
7	Llantas	
8	Base deslizadora	
9	Charola contenedora de agua	
10	Goma para golpes	
11	Soporte para ventilador	
12	Ventilador	
13	Luz verde	
14	Rejilla lateral	
15	Etiqueta	
16	Panel de control	
17	Transformador	
18	Soporte para panel de control	
19	Termostato	CRCHC1T0038
20	Filtro deshidratador	
21	Compresor	
22	Cincho para dos tornillos	
23	Conexión a corriente eléctrica	
24	Condensador	
25	Rejilla trasera	
26	Termómetro	
27	Luz led	

**NOTA:** En caso de que la refacción que está buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.