




CONGELADOR TAPA DE CRISTAL

Explosionado **CHC-80PR**

REV 08/19

Diagrama





CONGELADOR TAPA DE CRISTAL

Explosionado **CHC-80PR**

REV 08/19

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Cuerpo	
2	Espátula	
3	Tapa superior	CRCHC1T0031
4	Tapa inferior	CRCHC1T0031
5	Llave	
6	Clip	
7	Tubo exterior	
8	Tubo medio	
9	Tubo interior	
10	Para golpes	
11	Cincho para cable de corriente	
12	Rejilla trasera	
13	Conexión a corriente	
14	Filtro deshidratador	
15	Condensador	
16	Ventilador	
17	Compresor	
18	Soporte para ventilador	
19	Rejilla lateral	
20	Luz verde	
21	Base para termostato	
22	Termostato	
23	Soporte inferior	
24	Llanta	
25	Freno para llanta	
26	Canastilla	CRCHC1T0030

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.